



VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

SECTOR HIDRAULICO	PO-952	FOTO PREDIO	CROQUIS
NUMERO MUESTREO:	024-004-2017		
FECHA MUESTREO:	Viernes, 17 de febrero de 2017		
HORA :	10H52		
DIRECCIÓN:	Data de Posorja Mz 680. Sl 30		
NUMERO CUENTA:	-		
USUARIO:	Felicita Ávila Plúas		
COLOR RESIDUAL (mg/l):	0,90		
TURBIEDAD (NTU):	0,25		

Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.



VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

SECTOR HIDRAULICO	PO-952	FOTO PREDIO	CROQUIS
NUMERO MUESTREO:	025-004-2017		
FECHA MUESTREO:	Viernes, 17 de febrero de 2017		
HORA :	11H50		
DIRECCIÓN:	Posorja: Barrio San Francisco Mz. 373 Sl. 7		
NUMERO CUENTA:	-		
USUARIO:	Ángel Cruz Quinde		
COLOR RESIDUAL (mg/l):	0,46		
TURBIEDAD (NTU):	0,59		

Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.



Responsable de Muestreo
EMAPAG EP



EC228349



VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON GUAYAQUIL

		FOTO PREDIO	CROQUIS
SECTOR HIDRAULICO	nro-955-1		
NUMERO MUESTREO:	026-004-2017		
FECHA MUESTREO:	Viernes, 17 de febrero de 2017		
HORA :	13H20		
DIRECCIÓN:	San Antonio: Vía a San Miguel, antes de la Yee de desvío a San Juan.		
NUMERO CUENTA:	–		
USUARIO:	Jacinto Sánchez		
CLORO RESIDUAL (mg/l):	0,90		
TURBIEDAD (NTU):	0,43		

Nota: El Límite Máximo Permissible establecido por la Norma INEN 1108:2014 Quinta revisión es para Cloro Residual: 0.3- 1.5 mg/l y para Turbiedad: hasta 5 NTU.

Responsable de Muestreo
EMAPAG EP

