

EMAPAG INFORMA SOBRE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS.



RAMAL A del Estero Salado - Urdesa.

EMAPAG informa que las nuevas obras de drenaje pluvial , que se están terminando de ejecutar en la ciudad, han demostrado su operatividad sin inconvenientes relacionados a desbordes luego de las primeras lluvias acaecidas en Guayaquil, cuyo valor de precipitación fue el más alto del país con 88.7 mm, equivalente a 88.7 litros por metro cuadrado según el boletín oficial del INAMHI y que coincidió con los aguajes que experimentamos estos días en el litoral ecuatoriano.



Canal de la Av. Juan Tanca Marengo



**Canal de la
Av. Martha de Roldós**



**Canal 7 de Guasmo Sur
Unión De Bananeros
(Ducto Cajón)**

Las obras de aguas lluvias como el Ramal A del estero Salado entre Urdesa y Kennedy, los ductos cajones y canales revestidos de concreto de la Av . Juan Tanca Marengo (Cda Martha de Roldós y alrededores) así como su intersección con la vía a Daule , el Canal 33 de la Av. Casuarina y su intersección con la vía a Daule , así como el Canal 7 del Guasmo Sur ubicado en la Coop . Unión de Bananeros, fueron inspeccionadas por EMAPAG y han respondido operativamente. En las próximas semanas serán terminadas de ejecutar en su totalidad .

**EMAPAG SE MANTENDRÁ DURANTE ESTE FERIADO DE FIN DE AÑO ,
SUPERVISANDO EL PLAN DE CONTINGENCIA INVERNAL QUE LLEVA
A CABO LA CONCESIONARIA INTERAGUA.**